МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ
по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

«20» августа 2021 года г. Енакиево
(населённый пункт)

На основании распоряжения № 648 от «20» июля 2021г. о проведении проверки объекта надзора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа №15 имени М.С. Батраковой г. Енакиево " по адресу: г. Енакиево, ул. 20-го Партсъезда, 81
(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)
В период с «19» августа 2021 года по «20» августа 2021 года
Инспектором отдела НД и ПР ГПСО г. Енакиево МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Ореховым Артемом Юрьевичем
(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
проводилась контрольная проверка
(указать вид проверки)
в присутствии Врио директора Ларионовой Валентины Николаевны.
(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, принимающих участие в проведении проверки)

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений.	Приказ МЧС Украины от 19.10.2004 года №126 «Правила пожарной безопасности в Украине» реестр НАПБ А.01.001-2004 (далее НАПБ А.01.001-2004) п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004; п.4.21. ДБН В.1.1-7-2002
2.	Отсутствует система молниезащиты.	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; приложение А, п.15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
3.	Люки выходов из лестничных клеток в чердачные помещения выполнены не противопожарными сертифицированными	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.6.6. ДБН В.1.1-7-2002
4.	Не оборудованы все помещения школы автоматической пожарной сигнализацией	п. 6.1.2., 6.1.3. НАПБ А.01.001-2004; п.4.2.5. НАПБ В.01.050-98/920; ДБН 2.5-56-2010, приложение В, таблица В 1, п. 7.3.
5.	Не оборудовано системой автоматического пожаротушения кухонное оборудование в	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.7.1.5 ДБН В.2.5-56:2010

	помещении школьной столовой	
6.	Помещения школы не оборудованы системой оповещения о пожаре не ниже 3-го типа (СО-3).	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; таб.Е.1., п.5.1. ДБН В.1.1-7-2002; Приложение Г, таб. Г1, п.5.1. ДБН В 2.5-56-2010.
7.	Не установлены противопожарные сертифицированные двери в помещении электрощитовой.	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004; п.4.30. ДБН В.1.1-7-2002.
8.	Лестничные клетки и коридоры не обеспечены эвакуационным (аварийным) освещением.	п.4.3.8., НАПБ А.01.001-2004; п.4.4.21. НАПБ В.01.050-98/920
9.	Эвакуационные выходы не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	п.4.3.9. НАПБ А.01.001-2004;
10.	Пожарные краны №9,10,11,12 не укомплектованы соединительными головками.	п. 6.3.2.6. НАПБ А.01.001-2004;

Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы ГПСО г. Енакиево
МЧС ДНР старший лейтенант
службы гражданской защиты _____ А.Ю. Орехов
(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица

_____

_____

Врио директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
" Школа №15 имени М.С. Батраковой г. Енакиево " _____ В.Н. Ларионова
(подпись)

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического
или физического лица предпринимателя)

«___»_____20__г.

Отметка об отказе в получении акта проверки:

_____

_____ (подписи свидетелей)
(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)